



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

27.03.2023 № 08-И-13/261

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Солстройкомплект» (УНП 690353997, акт проверки от 15.03.2023 № 013ПТ232) выявлена опасная продукция:

страховочная привязь тип СП-10, изготовитель ООО «Потенциал Лаптево» (Российская Федерация, Нижегородская обл., д. Лаптево), поставщик в Республику Беларусь ООО «ТД Комплект» (г. Минск, УНП 192775574).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (подпункта 21 пункта 4.3 статьи 4) по показателю безопасности: компоненты и соединительные элементы страховочных и удерживающих систем должны выдерживать статическую нагрузку не менее 15 кН, фактически: произошло частичное разрушение фурнитуры страховочной точки (А), расположенной на груди при приложении усилия 11,2 кН; расположенной на спине при приложении усилия 15 кН через 1,8 мин., произошел разрыв основной лямки пояса в области регулировочной пряжки при приложении усилия 13,8 кН.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «3» апреля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

страховочных привязей тип СП-10, изготовитель ООО «Потенциал Лаптево» (Российская Федерация, Нижегородская обл., д. Лаптево).

2. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ООО «Солстройкомплект», ООО «ТД Комплект» - страховочных привязей тип СП-10, изготовитель ООО «Потенциал Лаптево» (Российская Федерация, Нижегородская обл., д. Лаптево), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. №43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ:** ООО «Солстройкомплект», ООО «ТД Комплект» – инспекцию Госстандарта по Минской области и г. Минску (220053, г. Минск, Долгиновский тракт, 39, ignminsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

3. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принять исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка